

ОКП 45 1132 0304



СОГЛАСОВАНО

Начальник Технического
управления Росгидромета

[Signature]
А.И. Гусев

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦИЗ ЦАЭ

[Signature]
А.А. Соколов
20.02.95

ТЕРМОМЕТР-ДУП АН-6

Паспорт

ИЛАН.455131.03100

OM 1902 8.02.95

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИОКИ

[Signature]
А.Д. Клебанко

Главный конструктор проекта

[Signature]
Б.Г. Дудко
21.01.95

1995

5908

[Signature] 27.02.95

Имя, И подл. : Подп. и дата: *[Signature]*, Имя, И дубл. : Подп. и дата

Формат А4



ТЕПЛОТЕПЛОТНОСТЬ
Тепло
ТЕПЛОТЕПЛОТНОСТЬ

55008

28.02.95

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные.....	3
2	Комплектность.....	4
3	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.....	4
4	Устройство и работа.....	4
5	Маркировка.....	5
6	Упаковка.....	6
7	Методика поверки.....	6
8	Подготовка термометра АМ-6 к использованию и порядок работы.....	6
9	Хранение.....	8
10	Транспортирование.....	9
11	Свидетельство о приемке.....	10

Б.И.С. 550028

					ИЛАН.405131.001 ПС			
3	Зам.	ИЛАН.1708	И.С.С.	11.20	Термометр-щуп АМ-6 Паспорт	Литера	Лист	Листов
Разраб.	Саричева	И.С.С.	11.10.20	2		11		
Проверил	Тришкин	И.С.С.	11.10.20					
И.контр.	Тришкин	И.С.С.	11.10.20					
Утвердил	Мальшев	И.С.С.	22.10.20					

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Термометр-щуп АМ-6 ИЛАН.405131.001 (далее – термометр АМ-6) разработан и изготовлен Центральным конструкторским бюро гидрометеорологического приборостроения (ЦКБ ГМП) Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-производственное объединение «Тайфун» (ФГБУ «НПО «Тайфун»), 249039, г. Обнинск, Калужская обл., ул. Королева, 6.

Заводской номер _____
дата изготовления _____

Термометр АМ-6 предназначен для измерения температуры в пахотном слое почвы на глубине от 3-ех до 30-и см.

1.2 Технические данные:


- диапазон измерения температуры в пахотном слое почвы, °С.....0-60;
- допускаемая погрешность измерения температуры, °С.....не более ±2;
- показатель тепловой инерции, мин.....не более 4;
- габаритные размеры:
 - а) диаметрне более 60 мм;
 - б) длинане более 580 мм;
- масса.....не более 0,6 кг;
- вероятность безотказной работы в течение 1000 часов при доверительной вероятности $P^*=0,8$ не менее0,9;
- средний срок службыне менее 6-и лет;

За время среднего срока службы допускается замена термометра ТС-6Тл ТУ 25-1102.043-83.

1.3 Область применения термометра АМ-6 – сельское хозяйство, метеорология и смежные с ними области.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Инв. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	55008
Инв. № подл.	02.02.2016
Инв. № дубл.	01.09.11.2010

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ИЛАН.405131.001 ПС	Лист
3	Зам.	ИЛАН.1708	Евг. А.И.20	01.11.20		3



1 – наконечник; 2 – опилки; 3 – термометр ТС-6Тл; 4 – оправка; 5 – стекло;
6 – прокладки; 7 – пружина; 8 – винт с гайкой; 9 – ручка.

Рисунок 1 – Общий вид термометра АМ-6.

4.2.2 Металлический конусообразный наконечник с опилками обеспечивает измерение средней температуры слоя почвы толщиной 4 см.

Наконечник герметично установлен на оправе.

4.2.3 Оправка выполнена из теплоизоляционного композиционного материала и имеет в верхней части продольный вырез, закрытый стеклом для счета показаний с термометра ТС-6Тл.

На противоположной вырезу стороне оправы выполнены сантиметровые деления для определения глубины погружения термометра АМ-6.

4.2.4 Прокладки и пружина служат для неподвижной фиксации термометра ТС-6Тл внутри оправы.

4.4.5 Ручка выполнена из композиционного материала и служит для закрепления термометра ТС-6Тл в оправе и для удобства работы.

5 Маркировка

5.1 Маркировка термометра АМ-6 выполнена на табличке фотохимическим способом и содержит следующую информацию:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска;

Инв. № подл.	Подпись и дата				ИЛАН.405131.001 ПС	Лист
Инв. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Дата		5
54872	С.П. 03/11/2008	52008	3	30.11.1708	С.П. 03/11/20	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

- знак утверждения типа средств измерения по ГР50.2.009-94.

5.2 Качество маркировки обеспечивает сохранность маркировки в течение срока службы в рабочих условиях, условиях транспортирования и хранения.

6 Упаковка

6.1 Упаковка обеспечивает защиту термометра АМ-6 от повреждений при транспортировании и хранении согласно ГОСТ 15150-69.

6.2 Изделие завернуто в бумагу и упаковано в потребительскую тару – картонную коробку.

Паспорт запаян в полиэтиленовый пакет.

6.3 Упаковывание термометра АМ-6 произведено в закрытом помещении с температурой воздуха не менее плюс 15 °С и относительной влажностью воздуха до 80%.

7 Методика поверки

7.1 Методы и средства первичной и периодической поверок термометра АМ-6 по РД 52.33.63-97.

8 Подготовка термометра АМ-6 к использованию и порядок работы

8.1 К работам с термометром АМ-6 допускаются лица, изучившие данный документ.

8.2 Перед началом работ потребитель обязан:

- произвести внешний осмотр транспортной тары;
- вскрыть тару и проверить комплектность;
- произвести внешний осмотр термометра АМ-6 и убедиться в отсутствии механических повреждений.

8.3 Для измерения температуры пахотного слоя почвы наблюдатель должен:

Инд. № подл.	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Подпись и дата
64872		55008	СН. 09.11.2008	
3	Зам.	ИЛАН.1708	27.09.1200	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
ИЛАН.405131.001 ПС				Лист
				6

- погрузить термометр АМ-6 вертикально в почву на требуемую глубину, используя при этом шкалу на оправе;
- выдержать не менее 5-и минут;
- отсчитать температуру по шкале термометра АМ-6, не вынимая его из почвы.

Работы с термометром АМ-6 производятся вручную, без ударов, расшатывания или кручения оправы.

В случае, если почва плотная, необходимо сделать в ней гнездо под термометр АМ-6 при помощи лома или другого аналогичного предмета.

8.4 В промежутках между измерениями термометр АМ-6 должен содержаться в чистом виде, в вертикальном или наклонном положении резервуаром вниз.

8.5 При разрыве термометрической жидкости в капилляре необходимо осторожно подогреть термометр АМ-6 в горячей воде либо на спиртовой горелке до объединения столба жидкости, а затем медленно охладить его до нормальной температуры.

8.6 В случае механического повреждения термометра ТС-6Тл, допускается произвести его замену.

Для этого необходимо:

- открутить винт с гайкой поз. 8 и снять ручку поз. 9 в соответствии с рисунком 1;
- вынуть прокладки поз. 6 и пружину поз. 7;
- открутить наконечник поз. 1 при помощи гаечного ключа (в комплект поставки не входит) так, чтобы не высыпались опилки поз. 2;
- извлечь из оправы поз. 4 термометр ТС-6Тл с установленными на нем прокладками. Прокладки снять и установить на новый термометр ТС-6Тл;
- установить новый термометр ТС-6Тл так, чтобы нижний конец его выступал из оправы на 15 мм;
- нанести на стекло поз. 5 мягким карандашом метку, которая совпадет с каким-либо делением шкалы термометра ТС-6Тл;
- установить прокладки, пружину и ручку, закрутить винт с гайкой, контролируя совпадение метки с выбранным делением шкалы;

Инд. № подл.	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Подпись и дата
64242		55708	09/08/2008	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
3	Зам.	ИЛАН.405131.001	С.А.Р. 29/11/20	

ИЛАН.405131.001 ПС

Лист

7

- установить наконечник на герметик ВГО-1 ОСТ 38.03238-81 или аналогичный (в комплект поставки не входит).

8.7 После замены необходимо провести определение показателя тепловой инерции термометра АМ-6 следующим образом:

- подготовить секундомер, контрольный термометр и два сосуда с водой (в комплект поставки не входят).

В первом сосуде температура воды должна быть $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$, во втором - $(55 \pm 5)^\circ\text{C}$.

- поместить в первый сосуд термометр АМ-6 на глубину 20...25 делений.

Во второй сосуд поместить контрольный термометр;

- выдержать не менее 5-и минут;

- отсчитать температуру по шкале термометров и записать результаты с округлением до целого числа;

- переместить как можно быстрее термометр АМ-6 из первого сосуда во второй и немедленно включить секундомер;

- вычислить 63% от разности температур в сосудах с округлением до целого числа;

- остановить секундомер при изменении показаний термометра АМ-6 на расчетную величину.

Полученное время является показателем тепловой инерции термометра АМ-6.

Термометр АМ-6 считать годным, если показатель тепловой инерции не более 4-ех минут.

9 Хранение

9.1 Термометр АМ-6 хранить резервуаром вниз в вертикальном или наклонном положении, в сухом проветриваемом помещении, при температуре от плюс 5 до плюс 40 $^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80%, при отсутствии паров кислот и других едких летучих веществ, вызывающих коррозию.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата				Лист
64942	09.01.17	55008			ИЛАН.405131.001 ПС			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				

